



מדריך שימוש ב Perle Terminal Server

מאת:

חיים אלישקוב

אוקטובר 2018

שם משתמש התחלתי

ה TS מגיע עם משתמש ראשוני Admin וסיסמא Superuser.

הסיסמא משמשת לכניסה ראשונית ל TS כמו כן על מנת להגיע ל Multisession חובה לקנפג או ליצור או להשתמש בשם וסיסמא.

ניתן ליצור משתמשים בקלות בעזרת ה Device Manager.

קינפוג ראשוני


יש לחבר את ה TS לרשת בעזרת אחד מחיבורי ה 10/100/1000.

יש ולוודא שהמכשיר פעול ויש Link.


הקינפוג הראשוני נעשה בעזרת המדיה שמגיעה עם ה TS. יש להתקין את התקליטור שישמש לניהול ה TS.

התקנת התקליטור תיצור שני תוכנת ניהול האחת מהן DeviceManager:

ה TS מזדהה ברשת ככתובת פיסית ויש צורך לתת לו IP בעזרת המסך הבא:



הכנסת ה־IP נעשתה בהצלחה לאחר מכן יש להכניס סיסמא שכבר צוינה במדריך:




מסך ראשוני ויצירת חיבור לפורטים

מסך זה ניתן לראות שני תפריטים מרכזיים:


(1 קונפיגורציה

(2 סטטיסטיקה




קינפוג פורטים:


תחת תפריט serial ports → serial configuration → בחרים את הפורט בעזרת Edit



במסך הבא נבחר את אופי ההעבודה בעזרת Change Profile


נבחר את האפשרות Trueport






נבחרה האפשרות של Trueport מכאן יש צורך לקנפג את אופי העבודה כגון:

(1) על מנת לאפשר חיבור מספר רב של משתמשים בו זמנית (Multisession) יש לבדוק האם תיבת האפשרור מסומנת.




(2) התאמת החומרה :

מהירות עבודה עם ההתקן המנוהל (לדוגמא Switch) בברירת מחדל הTS מגיע עם מהירות 9600. על מנת לשנות זאת יש צורך להשתמש במסך הבא:




(3) התאמת אופי העברת המידע (Packets) נבחר את האפשרות המסומנת



הורדת המידע ל TS:


לאחר כל שינוי מהומתי (לדגומא שינוי מצב ל Trueport) צריך להוריד את המידע ל TS ולאתחל את המכונה.




הגדרות בתפריטי Trueport:

ראשית יש להיכנס אל מנהל ה Trueport שמגיע עם המדיה של ה.TS.

בוחרים את ההתקן הרצוי ונכנסים להגדרות שלו:



נכנס אל Configuration ולאחר מכן אל Settings



בתפריט הזה אנו למעשה יוצרים את ה Com הוירטואלי שהוא ימשש אותנו להתחברות אל
ההתקן המרוחק, נחבר באפשרויות הבאות

